
PWR1&PWR2 : DC IN
PWR1
PWR2


2
4
6
8
10
1
3
5
7
9
11
10/100/1000 Base-T
1000 Base-X
10/100/1000 Base-T
CZT X
PWR
TECHNOLOGY